PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

کارهای فولادی

۱- پیمانکار باید قبل از شروع کار کلیه ابعاد و اندازه ها و هماهنگی جزئیات روی نقشه‌ها را کنترل و تایید نماید.

۲- فولاد مصرفی از نوع نرمه ساختمانی $St-37-2$ با تنش جاری شدن حداقل 2400 کیلو گرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی حداقل ۲۵٪ به هنگام گسیختگی در نظر گرفته شده است. استحکام نهایی کششی فولاد مصرفی نیز باید برابر $3700\ kg/cm^2$ باشد.

۳- ابعاد نیمرخها و ورق های مصرفی مطابق استاندارد آلمانی $DIN17100$ در نظر گرفته شده‌اند.

۴- الکترود مصرفی برای جوشهای گوشه از نوع $E60$ مطابق استانداردهای AWS و الکترود مصرفی برای جوشهای لب به لب از نوع $E7018$ (کم هیدروژن) می باشد .

۵- الکترودها باید قبل از مصرف ۴ ساعت داخل خشک کن نگهداری شوند.

۶- جوشهای شیاری باید تحت آزمایشهای غیر مخرب از نوع اولتراسونیک یا پرتونگاری قرار گیرند. میزان و دامنه آزمایشها توسط دستگاه نظارت تعیین خواهد گردید .

۷- روادارهای ساخت و نصب اسکلت فولادی مطابق مفاد مباحث دهم و یازدهم می باشد .

۸- پیچ و مهره مصرفی در اتصالات تیر و ستون و بادبند از نوع پر مقاومت $Iso10.9$ یا $ASTM$ نوع $A490$ و در تیرهای فرعی از نوع $Iso\ 8.8$ یا $ASTM\ A325$ می باشد.

ابعاد واندازه و مشخصات فولاد پیچ و مهره و واشر از استاندارد $DIN6914-6918$ تبعیت می‌نماید.

۹- الکترودها باید قبل از مصرف ۴ ساعت داخل خشک کن نگهداری شوند.

۱۰- فولادهای مصرفی باید عاری از هر نوع عیب سطحی و یا درونی که موجب کاهش استحکام و یا دوام آنها می شود و یا در نما و یا سطوب ظاهری اثر می گذارد باشند .

۱۱- آزمایشات زیر برای تعیین مشخصات و کنترل کیفیت فولاد می بایست انجام پذیرد .

- آزمایش استحکام کششی و ازدیاد طول نسبی .
- آزمایش خمشی سرد .
- آزمایش ترکیبات شیمیایی فولاد .
- آزمایشات لازم می بایست برای هر ده تن از فولاد مصرفی انجام پذیرد .

۱۲- اتصالات خاص بادبندها و دیافراگم ها می بایست دقیقا مطابق نقشه های اجرایی کنترل و اجرا شود .

۱۳- پیمانکار موظف است برای حفظ ایستایی اسکلت فلزی در حین ساختمان از بادبندهای موقت استفاده نماید .

۱۴- قبل از رنگ آمیزی روی قطعات فلزی باید آنها را کاملا خشک کرد وسطوب آنها را از هر گونه زنگ خوردگی و آلودگی های دیگر به کمک برس سیمی وشن پاشی یا فشار زیادپاروشهای دیگر پاک کرد .

۱۵- قبل از رنگ آمیزی کلیه قطعات ساخته شده می‌بایست مورد بازدیدکامل ودقیق قرارگیرد تا چنانچه عیوبی مشاهده شد به رفع آن قبل از رنگ آمیزی اقدام به عمل آید .

۱۶- قسمت هایی از اسکلت که قرار است در بتن مدفون گردند نباید رنگ آمیزی گردند .

۱۷- قسمت هایی از اسکلت که قرار است جوشکاری شود تا فاصله مناسب از محل جوش کاری نباید رنگ آمیزی شود .

۱۸- هر قطعه ابتدا می باید در دو لایه توسط رنگ ضد زنگ استاندارد رنگ آمیزی گردیده و سپس توسط رنگ مرغوب و اعلا رنگ آمیزی شود .

۱۹- رنگ آمیزی قطعاتی که پس از نصب غیرقابل دسترس خواهد بود باید حتما قبل از مونتاژ انجام پذیرد .

۲۰- اسکلت فلزی ساختمان ها می بایست فقط توسط دولایه ضدزنگ استاندارد رنگ آمیزی شود .

۲۱- سطوب جوشکاری ها باید کاملا خشک بوده و از جوشکاری در هوای بارانی و یا برفی جدا خودداری شود .

۲۲- ادامه جوشکاری در دنباله جوشی که قبلا انجام شده است باید با ذوب کردن انتهای جوش قبلی پیش از جوشکاری جدید انجام گیرد و اگر لازم باشد روی نواری از جوش جدید انجام گیرد .

۲۳- سطح خارجی جوش موجود باید از هرگونه مواد زاید پاک گردد .

۲۴- در مواردی که طول جوش زیادوسراسری است و جوشکاری به صورت نوارهای ناپیوسته انجام می گیرد جوشکاری نوارها در جهت مخالف یکدیگر انجام پذیرد .

۲۵- جوشکاری دردمای کمتر از صفر مجاز نیست و در دمای بین صفر تا ۱۰ درجه باید اطراف نوار جوش باعرض ۷ سانتیمتر تا حدی که دست را نسوزاند قبلا گرم شود .

۲۶- جوشکاری حتی المقدور در حالت تراز و افقی انجام گیرد و همواره انتهای دیگر قطعه جهت تغییرات ناشی از اثر تغییر دما در هنگام جوشکاری آزاد نگه داشته شود .

۲۷- اگر برای استقرار مورد نیاز جوشکاری از خال جوش یا الکترود استفاده شده‌باشد قبل از جوشکاری نهایی باید خال جوش ها را کاملا از سرباز پاک کرد .

۲۸- جوشکاری با ضخامت کمتر یا بیشتر از ارقام درج شده در نقشه به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

۲۹- الکترودهای جوشکاری باید دارای سطحی عاری از روغن و زنگ زدگی باشد و در هر صورت کلیه مصالح جوشکاری را باید در بسته های غیرقابل نفوذ رطوبت و در انبارهای کاملا خشک و مجهز به هواکش نگهداری کرد .



اظهارات پیش پذیرفته WPS

متغیر	وضعیت جوشکاری	نوع جوش	SMAW	GMAW, FCAW
بیشترین قطر مجاز الکترود	تخت	گوشه بعیر از پاس ریشه	۴میم	۳میم
		شیاری بعیر از پاس ریشه	۶میم	
		پاس ریشه	۵میم	
	افقی	گوشه	۶میم	۳میم
		شیاری	۵میم	
	قائم	همه انواع	۵میم	۲٫۴میم
	بالاسری	همه انواع	۵میم	۲میم
بیشترین جریان مجاز	همه حالات	گوشه	در محدوده پیشنهاد تولید کننده و WPS تایید شده	در محدوده پیشنهاد تولید کننده و WPS تایید شده
		پاس ریشه جوش شیاری با درز باز		
		پاس ریشه جوش شیاری بدون درز باز		
		پاس های پرکن جوش های شیاری		
		پاس نهایی جوش های شیاری		
بیشترین ضخامت مجاز پاس ریشه	تخت	همه انواع	۹میم	۹میم
	افقی		۸میم	۸میم
	قائم		۱۲میم	۱۲میم
	بالاسری		۸میم	۸میم
بیشترین ضخامت مجاز پاس پرکن	همه حالات	همه انواع	۵میم	۶میم
بیشترین بعد مجاز جوش گوشه تک پاسی	تخت	گوشه	۹میم	۱۲میم
	افقی		۸میم	۹میم
	قائم		۱۲میم	۱۲میم
	بالاسری		۸میم	۸میم
بیشترین عرض مجاز جوش تک پاسی	همه حالات	۴میم ۱۲> فاصله ریشه	غیر کاربردی	لایه‌های دو قسمتی*
		هر لایه یا عرضW		*

*) درحالات جوشکاری تخت ، افقی و بالاسری در کاربردهای غیر لوله ای ، وقتی کهW>16mm باشد ازلایه های دو قسمتی استفاده می شود . در وضعیت جوشکاری قائم برای کاربردهای غیر لوله ای با 5G یا 6G در کاربردهای لوله ای ، وقتی کهW>25mm باشد از لایه های دو قسمتی استفاده می شود .

۳۰- الکترودهای جوشکاری باید عاری از عیوب ظاهری بوده به نوعی که پوشش آنها نباید به علت رطوبت یا ضربه صدمه ببیند .

۳۱- اتصال و یا وصله در ستونها و تیرها غیر از محل هایی که در جزئیات ترسیمی و نقشه های اجرایی مشخص شده اکیدا ممنوع می باشد .

* علاوه بر نکات فوق در اجرای کارهای فولادی باید تمام مفاد مبحث دهم مورد رعایت قرار گیرد. همچنین در اجرای جوش بایستی تمام مفاد آیین نامه جوشکاری ایران مورد رعایت قرار گیرد.

حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی درشرایط محیطی مختلف

در صورتیکه در مدارک پیمان ذکر شده باشد،جدول رنگ آمیزی بصورت زیر می باشد .

شرایط محیطی	آماده‌سازی سطح فولاد	نوع و ضخامت رنگ		
		قطعه فولاد در داخل دیوار و بازنگ کاری	قطعه فولادی بصورت روباز لیکن درون محیط بسته	قطعه فولادی در معرض شرایط جوی
سخت(۲)	Sa2.5	۴۰میکرون آستراپوکسی غنی از روی	۴۰میکرون آستراپوکسی‌غنی‌ازروی ۴۰ میکرون لایه میانی اپوکسی ۴۰ میکرون رویه اپوکسی	۶۰میکرون آستراپوکسی‌غنی‌ازروی ۶۰ میکرون آستر میانی اپوکسی ۶۰میکرون‌رویه‌اپوکسی پلی یورتان

*منطقه پروژه مورد نظر سخت می باشد.

روادارهای ابعادی

برای ستون ها و اعضای اصلی خرپا که با استفاده از جوش ساخته می‌شوند،بدون توجه به سطح مقطع ، میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن عضو (انحراف محور عضو از خط راست) برابر است با :

- برای اعضای با طول کمتر از ۹ متر : $\frac{\text{طول عضو برحسب متر}}{۳}$ mm
- برای اعضای با طول ۹ تا ۱۴ متر مساوی ۱۰ میلی متر
- برای اعضای با طول بزرگتر از ۱۴ متر : $\frac{\text{طول عضو برحسب متر}}{۳}+۳$mm−۱۴

برای تیرها و شاهتیرهای جوش شده ، بدون توجه به مقطع ، که در آنها هیچ انحنای خاص (نظیر پیش خیز) وجود ندارد ، میزان انحراف مجاز از همراستایی (ریسمانی بودن) برابر است با : $\frac{\text{طول عضو برحسب متر}}{۳}$ mm

برای تیرها و شاهتیرها ، (مختلط و غیر مختلط) ، بدون توجه به سطح مقطع،میزان انحراف‌مجاز از انحنای پیش خیز عضو در پیش نصب قطعات عضو در کارخانه، برابراست با :

دروسط دهانه : جدول ۱۰-۴-۶

طول دهانه	انحراف مجاز
< ۲۰m	+۲۰mm تا -۰
≥۲۰m و ≤ ۳۰m	+۳۰mm تا -۰
≥ ۳۰m	+۴۰mm تا -۰

در تکیه گاه :

± ۰ mm برای تکیه گاه های انتهایی

± ۳mm برای تکیه گاه های داخلی

برای نقاط میانی :

رواداری های انحنای پیش خیز تیرها برای تیرهای غیرمختلط

دهانه	۰/s				
	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵
≥۲۰m	۱۴	۲۵	۳۴	۳۸	۴۰
۲۰≤L<۳۰	۱۱	۱۹	۲۵	۲۹	۳۰
<۲۰m	۷	۱۳	۷	۱۹	۲۰

برای تیرها با انحنای افقی ، انحراف مجاز از منحنی در وسط دهانه برابراست با : $\frac{\text{طول دهانه برحسب متر}}{۳}$ mm

مشروط براینکه عضو دارای انعطاف پذیری کافی برای اتصال بادبندهای عرضی و قاب های عرضی بدون آسیب رساندن به اعضای سازه ای باشد .

برای اعضای ورقی (مثل مقطع H و I و T) ، حداکثر اختلاف بین محور مرکزی جان و محور مرکزی بال در محل های تماس ، مساوی t_f ۰٫۰۱ و ۶ میلی متر می باشد (شکل ۱۰-۴-۳).



رواداری محل اتصال جان به بال .

رواداری مجاز ارتفاع تیرورق

ارتفاع تیر (میلی متر)	رواداری مجاز
≤۹۰۰	±۳
۹۰۰<h≤۱۸۰۰	±۵
>۱۸۰۰	۸+ و ۵-

ناشاقولی ستون ها

۱. میزان حداکثر جابه جایی محور ستون از محل فرضی مساوی ۶± میلی متر می باشد .

۲. حداکثر ناشاقولی مجاز ستون ها ، تا طبقه بیستم به ازای هر طبقه مساوی $\frac{\text{ارتفاع طبقه}}{۱۰۰۰}$ و حداکثر ۲۵ میلی متر به سمت نما و ۵۰ میلی متر به سمت داخل ساختمان می باشد .

الزامات پیش پذیرفته WPS

-دیوار های پیرامونی از نوع بلوک های سبک AAC با وزن مخصوص ۶۰۰ کیلوگرم بر مکتر مکعب می باشد.



- سقف کاذب مصرفی باید از نوع سقف کاذب با کناف با وزن ۳۰ کیلوگرم بر متر مربع باشد.

مشخصات الکتریکی در جوشکاری قوسی با الکترود روکش دار

الف- تعیین آمپراژ

۴۰x(mm) قطر سیم الکترود= آمپراژ مورد نیاز

ب- تعیین ولتاژ

ولتاژ با قوس رابطه مستقیم دارد .

۶.۳x (برحسب میلی متر) قطر الکترود ۰.۹x = حداکثر ولتاژ مورد نیاز

۶.۳x (برحسب میلی متر) قطر الکترود ۰.۸x = حداقل ولتاژ موردنیاز

پ- سرعت پیشروی

در جوش های تک پاسه ساده ، سرعت پیشروی مناسب سرعتی است که حوضچه جوش دو برابر قطر الکترود باشد .

پیش خیز:

میزان پیش خیز تیرها برای دهانه های بزرگتر از ۴ متر برابر L/300 می باشد.

اندازه ساق جوش لازم نیست از ضخامت ورق نازکتر ، بزرگتر گردد.

درساخت تیرورقهای‌فولادی،بندهای‌جوش بال وجان، نباید در یک مقطع قرار گیرند.

شرایط پیش‌پذیرفته در انواع جوش



الف-جوش گوشه:

حداقل بعد جوش گوشه برابر ۰.۴ ضخامت ورق ضخیمتر می‌باشد

به شرطیکه از ضخامت ورق نازکتر بیشتر نشود .

حداکثر اندازه جوش گوشه ، برای ورقهای با ضخامت کمتر از 7mm برابر ضخامت قطعه و برای ورقهای باضخامت بیشتر از7mm بمیزان 2mm کمتر از ضخامت قطعه می‌باشد.

ب-جوش انگشتانه:

8mm+(ضخامت ورق)t=(d_{min}) حداقل قطر سوراخ جوش انگشتانه

(2.25t یا 3mm+d_{min})=max(d_{max}) حداکثر قطر سوراخ جوش انگشتانه

حداقل فاصله مرکز به مرکز سوراخهای جوش انگشتانه برابر 4d می‌باشد.

پ-جوش کام:

(ضخامت ورق) t_{max}≤10t طول جوش

(t+8mm)>w_{min} حداقل (عرض شکاف)

(2.25t یا 3mm+w_{min})=w_{max} حداکثر عرض شکاف

محل قراردادی جاگیری علامتهای جوشکاری

علائم تکمیلی جوش		نمادهای اصلی جوش																
شکل جوش	جوش درمحل (موقع نصب)	جوش دورتادور	شیاری														جوش پشت پا پشت بند	گوشه
مخدب تخت			لاله‌ای ساده	لاله‌ای انگشتانه	نیم‌جناغی	جناغی	نیم‌جناغی گردد	جناغی گردد	نیم‌جناغی	جناغی	لاله‌ای	لاله‌ای	لاله‌ای	لاله‌ای	لاله‌ای	لاله‌ای	کام پا	

میزان آزمایشهای غیرمخرب در زمان تولید

نوع جوش مورد آزمایش	نوع آزمایش
۱-صددرصد کلیه جوشها	بازرسی چشمی
۲-صددرصدجوشهای لب به لب عرضی بالهای کششی ، اعضای کششی خرپاهاو۱/۶ عمق جان تیرها در مجاورت بال کششی	پرتونگاری یا فراصوت
۳-ده درصدجوشهای لب به لب طولی بالهای کششی و اعضای کششی خرپاها	پرتونگاری یا فراصوت
۴-بیست درصد جوشهای لب به لب عرضی وطولی در بالهای فشاری و اعضای فشاری خرپاها	پرتونگاری یا فراصوت
۵-بیست درصدجوشهای لب به لب عرضی و جوشهای لب به لب طولی جان تیرها که حاصل بندو فوق نمیباشد	پرتونگاری یا فراصوت
۶-ده درصد جوش گوشه بال به جان	براده مغناطیسی یا رنگ نافذ



جدول ۱۰-۱-۱۰-۳ حداقل دمای پیش گرمایش

ضخامت (mm)	دمای پیش گرمایش در فرایند غیرگم هیدروژن (درجه سلسیوس)	دمای پیش گرمایش در فرایند کم هیدروژن (درجه سلسیوس)
t ≤ ۲۰	۱۰°	۰°
۲۰ < t ≤ ۴۰	۱۵۰	۱۰°
۴۰ < t ≤ ۶۵	۱۱۰	۶۵°
۶۵ < t	۱۵۰	۱۱۰

* دمای در حد لمس کردن ورق قابل حس است و در سایر موارد باید از روش های حساسی سطحی (مثلا گچ های حساسی به دما) استفاده شود .

جوشکاری در شرایط زیر مجاز نیست :

۱- وقتی دمای حرارت محیط کار کمتر از ۱۸- درجه سانتیگراد است .

۲- وقتی که سطح کار مرطوب یا در معرض بارش باران و برف است .

۳- وقتیکه کار در معرض وزش باد با سرعت زیاد است .

۴- در جوشکاری تحت حفاظ گاز باید سرعت وزش باد از ۴ متر بر ثانیه بیشتر باشد .

۵- وقتیکه پرسنل جوشکاری تحت شرایط غیر متعادل و سخت هستند .

جدول بعد جوش گوشه

t (mm)	D (mm)
t<6	t
8	6
10	8
12	10
15	15
20	18
25	20
30	25

مشخصات مواد مصرفی

- مقاومت نمونه استوانه ای ۲۸ روزه بتن فونداسیون 210kg/cm
- عیار سیمان بتن فونداسیون 350kg/m
- شناسایی اتصالات از نوع اتکایی می باشد.
- پیچ های مصرفی در اتصالات تیر به ستون از نوع A490 (ISO10/9) و در سایر اتصالات مفصلی از نوع A325 (ISO8/8) می باشد
- فولاد مصرفی در پروژه از نوع ST-37 می باشد. (Fy=2400kg/cm, Fu=3700kg/cm)

طراح DESIGNED BY:	
ترسیم DRAWN BY:	
کنترل CHECKED BY:	
تصویب APPROVED BY:	
رشته FIELD	
مقیاس SCALE	عنوان نقشه: توضیحات عمومی
واحد UNIT: متر	شماره نقشه: 01/03

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT